GLI INGEGNERI

«Nei controlli mancano strutturisti»

Nelle Commissioni di vigilanza che hanno il compito di verificare le condizioni di sicurezza dei locali e degli impianti adibiti a pubblico spettacolo «non è presente un esperto di strutture in grado di fornire la sua competenza in tema di sicurezza statica, sismica, valutare le condizioni di solidità». È quanto segnala il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona Alberto Romagnoli proponendo che le Commissioni di Vigilanza «siano integrate con la presenza del Dirigente del Genio Civile Regionale oppure di un esperto strutturale». L'ingegner Romagnoli propone anche che «prima dell'inizio di ciascun spettacolo o concerto, il personale preposto alla sicurezza illustri sinteticamente a tutti i presenti, i dispositivi di sicurezza di cui dispone la sala, indicando le modalità di esodo in caso di emergenza, un po' come accade prima della partenza di un viaggio in aereo».